



Commune : **VERPILLIERES-SUR-OURCE**

Rivière : **L' Ource**

## RD 175 sur Ource au sud du village

**1** Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine amont-Marne amont

**Code :** SAMA0118\_S\_37

**Date de mise à jour :** 11/04/2019

**Auteur :** Cerema Est



CEREMA 2018

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 4.56514690 / Y: 48.03950710

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 816633.36 / Y: 6772169.81

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.5651469 / Y: 48.0395071

**Code Hydro:** F04-0400

**Rive de référence:** Non renseigné



**Janvier 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **188.4 m**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

**Commentaires :** Passerelle près lavoir

### GÉNÉRAL

**Code :** SAMA0118\_R\_37\_1

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** Cerema Est

24/01/2020

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Oui

**État du repère :** Non renseigné

**Pérennité :** Moyenne

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE LEVÉS DE REPÈRES SUR LA SEINE, L'AUBE ET LEURS AFFLUENTS APRÈS LA CRUE DE JANVIER 2018 - 01/02/2018**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme :** Troyes Champagne Métropole Syndicat Départemental Des Eaux de l'Aube DDT 10 DREAL Grand Est

### NIVELLEMENT CEREMA EST - 01/01/2018

**Méthode :** Méthode combinée

**Organisme :** CEREMA Est

**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement GPS + Niveau

**Référence nivelée :** Marque d'inondation

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Altitude de la référence (en m) :** 188.400 m

**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 188.4 m



CEREMA 2018