


Commune : **MESNIL-EN-OUCHÉ****2, Route de la Barre - Ajou**Rivière : **La Risle****2**Repère(s) sur  
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB\_S\_201904292600**Date de mise à jour :** 29/04/2019**Auteur :** SPC.SACN

2, Route de la Barre

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 0.78302230 / Y: 48.97885320**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 537735.06 / Y: 6877713.05**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.7830223 / Y: 48.9788532**Code Hydro:** H6--0200**Rive de référence:** Gauche**5 Juin 2018**

Nature de l'inondation :

Altitude calculée de l'eau : **127.65 m****Commentaires :** Trace de ruissellement**GÉNÉRAL****Code :** WEB\_R\_201904293305**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC.SACN

29/04/2019



Traces au sol de la coulée de boue en provenance du chemin de la cavée

**MARQUE****Texte :** Trace de ruissellement en provenance du chemin de la Cavée**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Oui**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Aucune**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** SPC Seine aval - Côtiers normands**CAMPAGNE DE NIVELLEMENT DU SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT INDICUÉES À TITRE INDICATIF. - 26/04/2019****Méthode :** GPS**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Traces des dommages au sol de la coulée de boue en provenance du chemin de la cavée**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 127.650 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 127.65 m