

Commune : **COURSAN** | Rivière : **L' Aude**

COUTELLE

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
 Code : AUDE18_S_592 Date de mise à jour : 14/05/2019
 Auteur : Cerema Méditerranée



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.03283036 / Y: 43.25610010
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 702667.57 / Y: 6239657.49
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0328304 / Y: 43.2561001
 Code Hydro: Y1--0200 Rive de référence: Gauche

15 octobre 2018
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : + 43cm / crue 1962. + 71cm crue 1996. - 90cm / crue 1999 (1999 : 1.20m dans une maison. crue 15/10/2018 : 30cm).

GÉNÉRAL

Code : AUDE18_R_592_1 Date de mise à jour : 14/05/2019
 Auteur : Cerema Méditerranée

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné



Vue du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUE SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR LA POLICE MUNICIPALE DE COURSAN -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme(s) : Police municipale de Coursan