

Commune : **COURSAN**Rivière : **L' Aude****route communale, lieu dit Ricardelle****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : AUDE18_S_595

Date de mise à jour : 14/05/2019

Auteur : Cerema Méditerranée



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.04238715 / Y: 43.26368100

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 703443.64 / Y: 6240500.61

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0423872 / Y: 43.263681

Code Hydro: Y1--0200

Rive de référence: Gauche

15 octobre 2018Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires** : 10 cm d'eau à l'intérieur de la maison. la police municipale aurait également fait des relevés**GÉNÉRAL**

Code : AUDE18_R_595_1

Date de mise à jour :

Auteur : Cerema Méditerranée

17/05/2019

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Non renseigné**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Aucune**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné

Vue du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUE DU CEREMA SUITE AUX DÉBOURDEMENTS DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018 - 08/11/2018**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : CEREMA Méditerranée**NIVELLEMENT INITIAL****Méthode** : Non renseigné**Organisme** : CEREMA Méditerranée**Référence nivelée** : Autre type de référence**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.100 m