



Commune : COURSAN


## Château Eau PONTSERME

Rivière : L' Aude

2

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** AUDE18\_S\_600**Date de mise à jour :** 14/05/2019**Auteur :** Cerema Méditerranée

Vue du site

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 3.04238436 / Y: 43.26994720**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 703443.04 / Y: 6241197.21**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.0423844 / Y: 43.2699472**Code Hydro:** Y1--0200**Rive de référence:** Gauche**1996**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Plaque**

### GÉNÉRAL

**Code :** AUDE18\_R\_600\_2**Auteur :** Cerema Méditerranée**Date de mise à jour :**

14/05/2019



Vue du repère

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Moyenne**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUE SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR LA POLICE MUNICIPALE DE COURSAN -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Police municipale de Coursan



Commune : COURSAN


## Château Eau PONTSERME

Rivière : L' Aude

2

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** AUDE18\_S\_600**Date de mise à jour :** 14/05/2019**Auteur :** Cerema Méditerranée

Vue du site

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 3.04238436 / Y: 43.26994720**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 703443.04 / Y: 6241197.21**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.0423844 / Y: 43.2699472**Code Hydro:** Y1--0200**Rive de référence:** Gauche**15 Octobre 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Domaine pas inondé. champ sur arrière du domaine + 33cm / crue de 2017. Château d'eau inondé.

### GÉNÉRAL

**Code :** AUDE18\_R\_600\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** Cerema Méditerranée

04/01/2021

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**Pérennité :** Aucune**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUE SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR LA POLICE MUNICIPALE DE COURSAN -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Police municipale de Coursan

Vue du repère