

Commune : **CUXAC-D'AUDE**


Brèche

Commentaires : Le Gailhousty. Brèche

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : AUDE18_S_622 **Date de mise à jour** : 14/05/2019
Auteur : Cerema Méditerranée



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.98472199 / Y: 43.26083300
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 698758.71 / Y: 6240183.2
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.984722 / Y: 43.260833

15 Octobre 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Brèche

GÉNÉRAL

Code : AUDE18_R_622_1 **Date de mise à jour** : 17/05/2019
Auteur : Cerema Méditerranée



Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère** : Non renseigné
Pérennité : Aucune **Repère calculé** : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUE SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR LE SMMAR, LE SPC MO ET LA DDTM11 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SMMAR SPC Méditerranée Ouest DDTM 11