

Commune : **GRUISSAN** | Rivière : **L' Aude**

Ecomusée Salins de Gruissan

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : AUDE18_S_643 **Date de mise à jour :** 14/05/2019
Auteur : Cerema Méditerranée



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.08361717 / Y: 43.09572100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 706813.04 / Y: 6221830.29
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0836172 / Y: 43.095721
Code Hydro: Y1--0200 **Rive de référence:** Droite

15 octobre 2018 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Route et parking écomusée sous 10cm d'eau

GÉNÉRAL

Code : AUDE18_R_643_1 **Date de mise à jour :** 17/05/2019
Auteur : Cerema Méditerranée



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUE DU CEREMA SUITE AUX DÉBOREMENTS DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018 - 08/11/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : CEREMA Méditerranée

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné
Organisme : CEREMA Méditerranée
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.100 m