

Commune : **OUVEILLAN** | Rivière : **L' Aude**


Gailhousty après estagnols et Garrigots

Commentaires : Pas de repère au sol

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
 Code : AUDE18_S_721 Date de mise à jour : 14/05/2019
 Auteur : Cerema Méditerranée



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.00550979 / Y: 43.27694010
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 700447.53 / Y: 6241973.68
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0055098 / Y: 43.2769401
 Code Hydro: Y1--0200 Rive de référence: Gauche

15 Octobre 2018
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : AUDE18_R_721_1 Date de mise à jour : 02/09/2019
 Auteur : Cerema Méditerranée



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUE SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR LE SMMAR -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme : SMMAR