

Commune : **OUVEILLAN** | Rivière : **L' Aude**


## Gailhousty après estagnols et Garrigots #2

**Commentaires** : Limite Aude-Hérault. Pas de repère au sol

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion** : Méditerranée Ouest  
**Code** : AUDE18\_S\_722      **Date de mise à jour** : 14/05/2019  
**Auteur** : Cerema Méditerranée




**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84** : X: 3.01220894 / Y: 43.28133590  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 700991.58 / Y: 6242462.41  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 3.0122089 / Y: 43.2813359  
**Code Hydro**: Y1--0200      **Rive de référence**: Gauche

**15 octobre 2018**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**GÉNÉRAL**

**Code** : AUDE18\_R\_722\_1      **Date de mise à jour** : 02/09/2019  
**Auteur** : Cerema Méditerranée



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation** : Non renseigné  
**Visibilité** : Non renseigné      **État du repère** : Non renseigné  
**Pérennité** : Aucune      **Repère calculé** : Non renseigné  
**PHEC** : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUE SUITE AUX DÉBOURDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR LE SMMAR -**

**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s)** : SMMAR