



Commune : OUVEILLAN

Rivière : L' Aude


Gailhousty après estagnols et Garrigots #2

Commentaires : Limite Aude-Hérault. Pas de repère au sol

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest**Code :** AUDE18_S_722**Date de mise à jour :** 14/05/2019**Auteur :** Cerema Méditerranée

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.01220894 / Y: 43.28133590**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 700991.58 / Y: 6242462.41**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.0122089 / Y: 43.2813359**Code Hydro:** Y1--0200**Rive de référence:** Gauche**15 Octobre 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : AUDE18_R_722_1**Date de mise à jour :****Auteur :** Cerema Méditerranée

02/09/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUE SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR LE SMMAR -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** SMMAR