
Commune : **SALLELES-D'AUDE**


Rivière : **La Cesse**

Truilhas 1

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL


Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : AUDE18_S_772 **Date de mise à jour :** 14/05/2019
Auteur : Cerema Méditerranée



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.91933057 / Y: 43.27529710
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 693447.53 / Y: 6241794.37
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9193306 / Y: 43.2752971
Code Hydro: Y1600500 **Rive de référence:** Gauche




15 Octobre 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Erosion bien visible du sol mais pas de repère clair

GÉNÉRAL

Code : AUDE18_R_772_1 **Date de mise à jour :** 14/05/2019
Auteur : Cerema Méditerranée



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUE DU CEREMA SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018 - 08/11/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Méditerranée