


Commune : **SALLELES-D'AUDE** | Rivière : **La Cesse**

**Truilhas 1**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest  
**Code :** AUDE18\_S\_772      **Date de mise à jour :** 14/05/2019  
**Auteur :** Cerema Méditerranée



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.91933057 / Y: 43.27529710  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 693447.53 / Y: 6241794.37  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.9193306 / Y: 43.2752971  
**Code Hydro:** Y1600500      **Rive de référence:** Gauche

**15 octobre 2018**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Non renseigné**

**Commentaires :** Erosion bien visible du sol mais pas de repère clair

**GÉNÉRAL**

**Code :** AUDE18\_R\_772\_1      **Date de mise à jour :** 14/05/2019  
**Auteur :** Cerema Méditerranée

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Aucune      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUE DU CEREMA SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018 - 08/11/2018**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** CEREMA Méditerranée