

Commune : **COURSAN** | Rivière : **L' Aude**

**Prat du Raïs 2**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Méditerranée Ouest  
 Code : AUDE18\_S\_578      Date de mise à jour : 28/04/2023  
 Auteur : Cerema Méditerranée



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 3.03259955 / Y: 43.23854800  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 702649.62 / Y: 6237706.23  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0325996 / Y: 43.238548  
 Code Hydro: Y1--0200      Rive de référence: Gauche

**15 octobre 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires** : 1er fois que sa terrasse est inondée en 35ans : plus 10cm / crue1999. plus 55cm / crue 28/01/2017. plus 42cm / crue 14/02/2017

**GÉNÉRAL**

Code : AUDE18\_R\_578\_1      Date de mise à jour : 28/04/2023  
 Auteur : Cerema Méditerranée



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non renseigné      État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUE SUITE AUX DÉBOURDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR LA POLICE MUNICIPALE DE COURSAN -**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
 Organisme(s) : Police municipale de Coursan