



Commune : COURSAN

**COUTELLE**

Rivière : L' Aude

**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** AUDE18\_S\_592**Date de mise à jour :** 14/05/2019**Auteur :** Cerema Méditerranée**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 3.03283036 / Y: 43.25610010**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 702667.57 / Y: 6239657.49**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.0328304 / Y: 43.2561001**Code Hydro:** Y1--0200**Rive de référence:** Gauche**15 Octobre 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** + 43cm / crue 1962. + 71cm crue 1996. - 90cm / crue 1999 (1999 : 1.20m dans une maison. crue 15/10/2018 : 30cm).**GÉNÉRAL****Code :** AUDE18\_R\_592\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** Cerema Méditerranée

14/05/2019

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Vue du repère

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUE SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR LA POLICE MUNICIPALE DE COURSAN -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Police municipale de Coursan