Commune : **COURSAN** | Rivière : **L' Aude**

COUTELLE

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : AUDE18_S_592 **Date de mise à jour :** 14/05/2019
Auteur : Cerema Méditerranée

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.03283036 / Y: 43.25610010
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 702667.57 / Y: 6239657.49
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0328304 / Y: 43.2561001
Code Hydro: Y1--0200 **Rive de référence:** Gauche

15 Octobre 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : + 43cm / crue 1962. + 71cm crue 1996. - 90cm / crue 1999 (1999 : 1.20m dans une maison. crue 15/10/2018 : 30cm).

GÉNÉRAL

Code : AUDE18_R_592_1 **Date de mise à jour :** 14/05/2019
Auteur : Cerema Méditerranée

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUE SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR LA POLICE MUNICIPALE DE COURSAN -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Police municipale de Coursan