

Commune : **COURSAN**Rivière : **L' Aude****COUTELLE****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : AUDE18_S_592

Date de mise à jour : 14/05/2019

Auteur : Cerema Méditerranée

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 3.03283036 / Y: 43.25610010

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 702667.57 / Y: 6239657.49

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0328304 / Y: 43.2561001

Code Hydro: Y1--0200

Rive de référence: Gauche

**15 octobre 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : + 43cm / crue 1962. + 71cm crue 1996. - 90cm / crue 1999 (1999 : 1.20m dans une maison. crue 15/10/2018 : 30cm).

GÉNÉRAL

Code : AUDE18_R_592_1

Date de mise à jour :

Auteur : Cerema Méditerranée

14/05/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUE SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR LA POLICE MUNICIPALE DE COURSAN -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : Police municipale de Coursan



Vue du repère