Commune : **COURSAN**

Rivière : **L' Aude**

RICARDELLE

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : AUDE18_S_596 **Date de mise à jour :** 14/05/2019
Auteur : Cerema Méditerranée

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.04236141 / Y: 43.26369970
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 703441.55 / Y: 6240502.69
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0423614 / Y: 43.2636997
Code Hydro: Y1--0200 **Rive de référence:** Gauche

15 Octobre 2018

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

GÉNÉRAL

Code : AUDE18_R_596_1 **Date de mise à jour :** 17/05/2019
Auteur : Cerema Méditerranée

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUE SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR LA POLICE MUNICIPALE DE COURSAN -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Police municipale de Coursan

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné
Organisme : CEREMA Méditerranée
Commentaires sur le nivellement : Maison inondée : 2 fois. 1er fois 1999: 1m20. 2ème en 2018: 10cm. Crues normales. Eau monte jusqu'à 1ère marche porte entrée. en 1996 l'eau montée en dessous de la dernière marche sans entrée dans la maison. Crue 2018: +20cm/1996. Crue 1999: +1m/1996
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.100 m