

Commune : **CUXAC-D'AUDE** | Rivière : **L' Aude**

**Digue Aude RG en amont de Cuxac**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Méditerranée Ouest  
 Code : AUDE18\_S\_616      Date de mise à jour : 04/09/2019  
 Auteur : Cerema Méditerranée



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.97918890 / Y: 43.24813400  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 698308.8 / Y: 6238771.57  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9791889 / Y: 43.248134  
 Code Hydro: Y1--0200      Rive de référence: Non renseigné



**15 octobre 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Suintement de la digue. pas de nivellement possible

**GÉNÉRAL**

Code : AUDE18\_R\_616\_1      Date de mise à jour : 17/05/2019  
 Auteur : Cerema Méditerranée



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné  
 Visibilité : Non renseigné      État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUE SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR LE SMMAR -**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
 Organisme(s) : SMMAR