

Commune : CUXAC-D'AUDE

Rivière : L' Aude

## Digue Aude RG en amont de Cuxac

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Auteur : Cerema Méditerranée



## **GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.97918890 / Y: 43.24813400 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 698308.8 / Y: 6238771.57 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9791889 / Y: 43.248134 Code Hydro: Y1--0200 Rive de référence: Non renseigné Vue du site



## 15 Octobre 2018

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Non renseigné

Commentaires : Suintement de la digue. pas de nivellement possible

**GÉNÉRAL** 

**Code:** AUDE18\_R\_616\_1

Date de mise à jour :

**Auteur :** Cerema Méditerranée 17/05/2019

**MARQUE** 

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUE SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR LE SMMAR -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: SMMAR