




Commune : CUXAC-D'AUDE

Digue Aude RG en amont de Cuxac

Rivière : L' Aude

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** AUDE18_S_616**Date de mise à jour :** 04/09/2019**Auteur :** Cerema Méditerranée

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.97918890 / Y: 43.24813400**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 698308.8 / Y: 6238771.57**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.9791889 / Y: 43.248134**Code Hydro:** Y1--0200**Rive de référence:** Non renseigné**15 Octobre 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Non renseigné****Commentaires :** Suintement de la digue. pas de niveling possible**GÉNÉRAL****Code :** AUDE18_R_616_1**Date de mise à jour :****Auteur :** Cerema Méditerranée

17/05/2019

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUE SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR LE SMMAR -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** SMMAR