

Commune : **CUXAC-D'AUDE**


**Brèche**

**Commentaires :** Le Gailhousty. Brèche

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest  
**Code :** AUDE18\_S\_622      **Date de mise à jour :** 14/05/2019  
**Auteur :** Cerema Méditerranée



Vue du site

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.98472199 / Y: 43.26083300  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 698758.71 / Y: 6240183.2  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.984722 / Y: 43.260833

**15 octobre 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Non renseigné**

**Commentaires :** Brèche

**GÉNÉRAL**

**Code :** AUDE18\_R\_622\_1      **Date de mise à jour :** 17/05/2019  
**Auteur :** Cerema Méditerranée



Vue du repère

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Aucune      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUE SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR LE SMMAR, LE SPC MO ET LA DDTM11 -**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** SMMAR, SPC Méditerranée Ouest, DDTM 11