



Commune : **CUXAC-D'AUDE**

Brèche

Commentaires : Le Gailhousty. Brèche

1

Repère(s) sur
le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : AUDE18_S_622

Date de mise à jour : 14/05/2019

Auteur : Cerema Méditerranée



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.98472199 / Y: 43.26083300

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 698758.71 / Y: 6240183.2

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.984722 / Y: 43.260833



15 Octobre 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Brèche

GÉNÉRAL

Code : AUDE18_R_622_1

Date de mise à jour :

Auteur : Cerema Méditerranée

17/05/2019



Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUE SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR LE SMMAR, LE SPC MO ET LA DDTM11 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : SMMAR SPC Méditerranée Ouest DDTM 11