
	Commune : <b>FLEURY</b>	Rivière : <b>L' Aude</b>
	<b>Chemin de la Drayes des Chaudières</b>	

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

---


**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest  
**Code :** AUDE18\_S\_633      **Date de mise à jour :** 14/05/2019  
**Auteur :** Cerema Méditerranée



**GÉOLOCALISATION**

---

**Coordonnées WGS84 :** X: 3.19652827 / Y: 43.19731240  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 715984.81 / Y: 6233141.33  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.1965283 / Y: 43.1973124  
**Code Hydro:** Y1--0200      **Rive de référence:** Droite

	<b>15 Octobre 2018</b> Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>	Nature du repère : <b>Non renseigné</b>

**GÉNÉRAL**

---

**Code :** AUDE18\_R\_633\_1      **Date de mise à jour :** 17/05/2019  
**Auteur :** Cerema Méditerranée



Vue du repère

**MARQUE**

---

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Aucune      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUE DU CEREMA SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018 - 08/11/2018**

---

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** CEREMA Méditerranée