

Commune : **GRUISSAN** | Rivière : **L' Aude**

**Ecomusée Salins de Gruissan**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest  
**Code :** AUDE18\_S\_643      **Date de mise à jour :** 14/05/2019  
**Auteur :** Cerema Méditerranée



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 3.08361717 / Y: 43.09572100  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 706813.04 / Y: 6221830.29  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 3.0836172 / Y: 43.095721  
**Code Hydro:** Y1--0200      **Rive de référence:** Droite

**15 octobre 2018**      Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** Route et parking écomusée sous 10cm d'eau

**GÉNÉRAL**

**Code :** AUDE18\_R\_643\_1      **Date de mise à jour :** 17/05/2019  
**Auteur :** Cerema Méditerranée



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Aucune      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUE DU CEREMA SUITE AUX DÉBOREMENTS DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018 - 08/11/2018**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** CEREMA Méditerranée

**NIVELLEMENT INITIAL**

**Méthode :** Non renseigné  
**Organisme :** CEREMA Méditerranée  
**Référence nivelée :** Autre type de référence  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.100 m