

Commune : **NARBONNE**

**CR 134 - Parcelle N° IV 28**

Commentaires : Craboulette

**5** Repère(s) sur le site


**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Méditerranée Ouest  
 Code : DDTM11\_S\_783      Date de mise à jour : 03/10/2017  
 Auteur : DDTM 11



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 3.03167690 / Y: 43.14538400  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 702578.79 / Y: 6227348.76  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0316769 / Y: 43.145384



**15 Octobre 2018**      Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Fermé lors du nivellement

**GÉNÉRAL**

Code : AUDE18\_R\_679\_1      Date de mise à jour :  
 Auteur : Cerema Méditerranée      14/05/2019



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné  
 Visibilité : Non renseigné      État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Moyenne      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUE DU CEREMA SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018 - 08/11/2018**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
 Organisme : CEREMA Méditerranée

**NIVELLEMENT INITIAL**

Méthode : Non renseigné  
 Organisme : CEREMA Méditerranée  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.450 m