

Commune : **NARBONNE****CR 134 - Parcelle N° IV 28**

Commentaires : Craboulette

5


Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Méditerranée Ouest

Code : DDTM11_S_783

Date de mise à jour : 03/10/2017

Auteur : DDTM 11

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 3.03167690 / Y: 43.14538400

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 702578.79 / Y: 6227348.76

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0316769 / Y: 43.145384

**15 Octobre 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Commentaires : Fermé lors du niveling

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****GÉNÉRAL**

Code : AUDE18_R_679_1

Date de mise à jour :

Auteur : Cerema Méditerranée

14/05/2019



Vue du repère

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Non renseigné**Visibilité** : Non renseigné**Etat du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Moyenne**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUE DU CEREMA SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018 - 08/11/2018****Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme** : CEREMA Méditerranée**NIVELLEMENT INITIAL****Méthode** : Non renseigné**Organisme** : CEREMA Méditerranée**Référence nivélée** : Autre type de référence**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.450 m