



Commune : OUVEILLAN

Rivière : L' Aude

Gailhousty après estagnols et Garrigots

Commentaires : Pas de repère au sol

1

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : AUDE18_S_721

Date de mise à jour : 14/05/2019

Auteur : Cerema Méditerranée



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.00550979 / Y: 43.27694010

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 700447.53 / Y: 6241973.68

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0055098 / Y: 43.2769401

Code Hydro: Y1--0200

Rive de référence: Gauche

**15 Octobre 2018**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL

Code : AUDE18_R_721_1

Date de mise à jour :

Auteur : Cerema Méditerranée

02/09/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUE SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR LE SMMAR -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : SMMAR