

Commune : **OUVEILLAN** | Rivière : **L' Aude**


Gailhousty après estagnols et Garrigots #2

Commentaires : Limite Aude-Hérault. Pas de repère au sol

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : AUDE18_S_722 **Date de mise à jour :** 14/05/2019
Auteur : Cerema Méditerranée



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.01220894 / Y: 43.28133590
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 700991.58 / Y: 6242462.41
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0122089 / Y: 43.2813359
Code Hydro: Y1--0200 **Rive de référence:** Gauche

15 Octobre 2018
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : AUDE18_R_722_1 **Date de mise à jour :** 02/09/2019
Auteur : Cerema Méditerranée

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUE SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR LE SMMAR -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SMMAR