


Commune : **SALLELES-D'AUDE**Rivière : **L' Aude**

Canal Gailhousty - Rive droite à Sallèles

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** AUDE18_S_762**Date de mise à jour :** 14/05/2019**Auteur :** Cerema Méditerranée

Point A - Affouillement en rive droite Gailhousty

Etat existant avant et après la crue

Profil A



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.96326489 / Y: 43.25078250

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 697014.88 / Y: 6239066.48

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9632649 / Y: 43.2507825

Code Hydro: Y1--0200

Rive de référence: Gauche**15 Octobre 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Non renseigné****Commentaires :** Affouillement**GÉNÉRAL****Code :** AUDE18_R_762_1**Date de mise à jour :****Auteur :** Cerema Méditerranée

14/05/2019

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUE SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR LE SMMAR -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SMMAR