


Commune : **SALLELES-D'AUDE** | Rivière : **La Cesse**

Truilhas 1

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
 Code : AUDE18_S_772 Date de mise à jour : 14/05/2019
 Auteur : Cerema Méditerranée



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.91933057 / Y: 43.27529710
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 693447.53 / Y: 6241794.37
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9193306 / Y: 43.2752971
 Code Hydro: Y1600500 Rive de référence: Gauche

15 octobre 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Erosion bien visible du sol mais pas de repère clair

GÉNÉRAL

Code : AUDE18_R_772_1 Date de mise à jour : 14/05/2019
 Auteur : Cerema Méditerranée



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUE DU CEREMA SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018 - 08/11/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme(s) : CEREMA Méditerranée