

Commune : **COURSAN** | Rivière : **L' Aude**

RICARDELLE

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
 Code : AUDE18_S_596 Date de mise à jour : 14/05/2019
 Auteur : Cerema Méditerranée



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.04236141 / Y: 43.26369970
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 703441.55 / Y: 6240502.69
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0423614 / Y: 43.2636997
 Code Hydro: Y1--0200 Rive de référence: Gauche

1996 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Maison inondée : 2 fois. 1er fois 1999: 1m20. 2ème en 2018: 10cm. Crues normales. Eau monte jusqu'à 1ère marche porte entrée. en 1996 l'eau montée en dessous de la dernière marche sans entrée dans la maison. Crue 2018: +20cm/1996. Crue 1999: +1m/1996

GÉNÉRAL

Code : AUDE18_R_596_2 Date de mise à jour : 14/05/2019
 Auteur : Cerema Méditerranée



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Moyenne Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUE SUITE AUX DÉBOURDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR LA POLICE MUNICIPALE DE COURSAN -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme(s) : Police municipale de Coursan