


Commune : **MARCORIGNAN**Rivière : **L' Orbieu**

## 1 Chemin des Jardins

**Commentaires** : Adresse issue du croisement entre les coordonnées du site et la BD ADRESSE. Distance à l'adresse (m) : 104**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion** : Méditerranée Ouest**Code** : AUDE18\_S\_565**Date de mise à jour** : 04/06/2019**Auteur** : SPC MO

Vue du site

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84** : X: 2.90620542 / Y: 43.21528100**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 692373.5 / Y: 6235123.59**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.9062054 / Y: 43.215281**Code Hydro**: Y15-0400**Rive de référence**: Droite

## 15 octobre 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **18.68 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : laisse au sol (branchage feuille et boue) et herbes couchées

### GÉNÉRAL

**Code** : AUDE18\_R\_565\_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC MO

04/06/2019



Vue du repère

### MARQUE

**Maximum de l'inondation** : Non renseigné**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUES PAR IMSRN SUITE À LA CRUE D'OCTOBRE 2018 - 05/12/2018

**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : Ingénierie des mouvements du sol et des risques naturels

### NIVELLEMENT INITIAL

**Méthode** : Non renseigné**Organisme** : Ingénierie des mouvements du sol et des risques naturels**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : TN**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 18.680 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.000 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 18.68