


Commune : **QUIMPER**Rivière : **Le Steïr****Bâtiment privé , 21, Rue de Locronan****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** SPC VCB 29232-022**Date de mise à jour :** 04/06/2019**Auteur :** SPC VCB

Vue d'ensemble de la devanture du bâtiment privé

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -4.10841130 / Y: 47.99828140**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 170556.2 / Y: 6790279.79**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -4.1084113 / Y: 47.9982814**Code Hydro:** J43-0300**Rive de référence:** Droite**7 février 2014**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **5.02 m**Nature du repère : **Photographie****Commentaires :** Niveau d'eau déduit d'une photographie (trace d'humidité sur le mur).
Fiabilité bonne.**GÉNÉRAL****Code :** SPC VCB 29232-022a**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

09/12/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non**Visibilité :** Oui**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui**SOURCE DE REPÉRAGE :** CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 26/02/2015**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**MESURE EFFECTUÉE À PARTIR D'UNE PHOTOGRAPHIE ET D'UN TÉMOIGNAGE ORAL AVEC COMME RÉFÉRENCE LE SOL DU TROTTOIR DU CÔTÉ DROIT DE LA PORTE D'ENTRÉE - 19/11/2015****Méthode :** Nivellement direct**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** sol du trottoir du côté droit de la porte (extrémité première pierre saillante en partant du sol)**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 4.590 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.430 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 5.02

Sol du trottoir du côté droit de la porte d'entrée