Commune : **QUIMPER** | Rivière : **Le Steïr**

Bâtiment d'agence privée 1, RUE DU COSQUER

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC VCB 29232-049 **Date de mise à jour :** 11/06/2019
Auteur : SPC VCB

Devanture du bâtiment d'agence privée

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -4.11029860 / Y: 48.00104220
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 170443.6 / Y: 6790597.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -4.1102986 / Y: 48.0010422
Code Hydro: J43-0300 **Rive de référence:** Droite

7 Février 2014

Altitude calculée de l'eau : **5.62 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Pas de marque à l'intérieur mais hauteur estimée à 0,4 m selon témoignage.
Crépi extérieur dans le jardin en arrière du bâtiment est dégradé : d'après le contact ce serait la conséquence de l'inondation.
Fiabilité moyenne

GÉNÉRAL

Code : SPC VCB 29232-049a **Date de mise à jour :** 29/09/2022
Auteur : SPC VCB

Sol du jardin privé

MARQUE

Visibilité : Non **État du repère :** Moyen
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 26/02/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

A L'EXTÉRIEUR DU TERRAIN PRIVÉ, DALLE BÉTON DE LA GOUTTIÈRE SUR LE COTÉ DROIT DU BÂTIMENT - 11/06/2019

Méthode : Nivellement direct
Organisme : GEOMEXPERT
Commentaires sur le nivellement : La laisse a été relevé sur le terrain privé à l'arrière du bâtiment, 5.12m + 0.50m = 5.62m. Elle est reportée sur le coté du bâtiment accessible du domaine public, au niveau de dalle béton de la gouttière sur le coté droit du bâtiment nivelé à 5.10m
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : dalle béton de la gouttière sur le coté droit du bâtiment
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 5.100 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.520 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 5.62 m