


Commune : **QUIMPER**Rivière : **Le Steir****Bâtiment d'habitation 2, VENELLE PEN AR STEIR****Commentaires** : Maison sur berge - petit jardin entre le pas de porte et le lit mineur**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Vilaine-Côtière Bretons**Code** : SPC VCB 29232-057**Date de mise à jour** : 26/09/2019**Auteur** : SPC VCB

Vue d'ensemble de la façade du bâtiment d'habitation

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: -4.10626890 / Y: 47.99845800**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 170717.1 / Y: 6790284.97**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -4.1062689 / Y: 47.998458**Code Hydro**: J43-0300**Rive de référence**: Gauche**7 Février 2014**Altitude calculée de l'eau : **5.09 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires** : Estimation selon le souvenir du témoin.

Limite de zone inondable : l'eau est arrivée par l'aval du 2 et s'est arrêtée plusieurs dizaines

de décimètres du pas de porte - les voisins étaient inondés

Fiabilité faible.

GÉNÉRAL**Code** : SPC VCB 29232-057a**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC VCB

26/09/2019

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non**État du repère** : Moyen**Pérennité** : Aucune**Repère calculé** : Non**PHEC** : Oui**SOURCE DE REPÉRAGE** : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 26/02/2015**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**MESURE EFFECTUÉE À L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT D'HABITATION À PARTIR D'UN TÉMOIGNAGE ORAL - 11/06/2019****Méthode** : Nivellement direct**Organisme** : GEOMEXPERT**Référence nivelée** : Marque d'inondation**Description référence du repère** : Sol à proximité de la porte d'entrée au niveau de l'échelle sur la photographie**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 5.090 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 5.09 m

Sol à proximité de la porte d'entrée