



Commune : QUIMPER

Cinéma , Parc de la Providence

Rivière : Le Steïr

Commentaires : Face à la façade principale - à droite du perron - sous la structure en bois - 7eme soupirail en partant de la gauche (le plus proche du STEIR).

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** SPC VCB 29232-061**Date de mise à jour :** 11/06/2019**Auteur :** SPC VCB

Vue d'ensemble de la façade du bâtiment

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -4.10793530 / Y: 48.000092900**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 170618.01 / Y: 6790569.62**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -4.1079353 / Y: 48.0000929**Code Hydro:** J43-0300**Rive de référence:** Droite**7 Février 2014**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **5.17 m**Nature du repère : **Photographie****Commentaires :** Niveau déduit d'une photographie (trace mouillée).

Incertitude hauteur d'eau à plus ou moins 0,03 m pour PHE.

Fiabilité bonne.

GÉNÉRAL**Code :** SPC VCB 29232-061a**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

29/09/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non**Visibilité :** Oui**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui

Dalle en béton 0,5 x 1,50 face au mur

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 26/02/2015**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**MESURE EFFECTUÉE À L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT À PARTIR D'UNE PHOTOGRAPHIE DE L'INONDATION - 19/11/2015****Méthode :** Nivellement direct**Commentaires sur le niveling :** Incertitude : 0.03 m**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Dalle en béton 0,5 x 1,50 face au mur**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 4.870 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.300 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 5.17 m