

Commune : **PORT-LAUNAY**Rivière : **L' Aulne****Bâtiment d'habitation , 2 QUAI LOUIS HAIS****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** SPC VCB 29222-011**Date de mise à jour :** 17/06/2019**Auteur :** SPC VCB

Facade du bâtiment d'habitation

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -4.07720050 / Y: 48.21753320**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 175055.47 / Y: 6814338.63**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -4.0772005 / Y: 48.2175332**Code Hydro:** J3--0180**Rive de référence:** Droite**3 février 2014**Nature de l'inondation : **Fluvio-maritime**Altitude calculée de l'eau : **5.34 m**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** L'eau est arrivée jusqu'au seuil de la porte d'entrée / maison non inondée.

Témoignage assez précis.

Fiabilité bonne.

GÉNÉRAL**Code :** SPC VCB 29222-011a**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

03/08/2021

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui**SOURCE DE REPÉRAGE :** CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 26/02/2015**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**TROTTOIR GOUDRONNÉ AU NIVEAU DE POTEAU DROIT DU PORTAIL D'ENTRÉE (CELUI DE LA BOITE AUX LETTRES) - 26/06/2019****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** GEOMEXPERT**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement de la laisse de crue au milieu du seuil de la porte d'entrée du 2 quai Louis Hais à 5.34m. Report à l'extérieur de la propriété privée à 5.15m + 0.19m**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** trottoir goudronné au niveau de poteau droit du portail d'entrée (celui de la boîte aux lettres)**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 5.150 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.190 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 5.34

Seuil de la porte d'entrée de l'habitation