


Commune : **PORT-LAUNAY**Rivière : **L' Aulne****Garage , 19 QUAI POULIQUEN****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtière Bretons**Code :** SPC VCB 29222-019**Date de mise à jour :** 17/06/2019**Auteur :** SPC VCB

Facade du bâtiment

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -4.07411900 / Y: 48.21243420**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 175232.72 / Y: 6813753.73**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -4.074119 / Y: 48.2124342**Code Hydro:** J3--0180**Rive de référence:** Droite**25 Décembre 1999**Nature de l'inondation : **Fluvio-maritime**Altitude calculée de l'eau : **6.31 m**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Le niveau a été marqué.
Fiabilité bonne.**GÉNÉRAL****Code :** SPC VCB 29222-019a**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

03/08/2021

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Oui**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Moyenne**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui**SOURCE DE REPÉRAGE :** CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 26/02/2015**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**TROTTOIR À L'ANGLE GAUCHE DE LA PORTE DE GARAGE - 17/06/2019****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** GEOMEXPERT**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement du sol du garage au niveau de la laisse de crue à 5.33m + 0.98m = 6.31m. report à l'extérieur sur trottoir à l'angle gauche de la porte de garage nivelé à 5.16m + 1.15m**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** trottoir à l'angle gauche de la porte de garage**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 5.160 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.150 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 6.31 m

Sol garage - au droit de la porte intérieure donnant dans le garage