



Commune : **PONTIVY**

Rivière : **Le Blavet**

## Mur d'entrée de PONTIVY Communauté 1 RUE DES MOULINS

Commentaires : Bâtiment détruit en juin 2019

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : SPC VCB 56178-005

Date de mise à jour : 18/07/2022

Auteur : SPC VCB



Mur d'entrée de PONTIVY Communauté 1 RUE DES MOULINS

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.96800700 / Y: 48.06975000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 255917.39 / Y: 6791164.57

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.968007 / Y: 48.06975

Code Hydro: J5--0210

Rive de référence: Gauche



**8 février 2014**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **56.16 m**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Niveau d'eau déduit de la photographie de l'inondation  
Fiabilité moyenne.

### GÉNÉRAL

Code : SPC VCB 56178-005b

Date de mise à jour : 12/03/2021

Auteur : SPC VCB

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Moyen

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : **CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 26/02/2015**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

MESURE EFFECTUÉE À L'EXTÉRIEUR À PARTIR D'UNE PHOTOGRAPHIE DE L'INONDATION - 17/06/2019

Méthode : Nivellement direct

Organisme : Syndicat Mixte du SAGE Blavet

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Sol au droit du mur

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 56.010 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.150 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 56.16 m



Sol au droit du mur