


Commune : **PONTIVY**Rivière : **Le Blavet****Mur d'entrée de PONTIVY Communauté 1 RUE DES MOULINS****Commentaires** : Bâtiment détruit en juin 2019**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Vilaine-Côtière Bretons**Code** : SPC VCB 56178-005**Date de mise à jour** : 18/07/2022**Auteur** : SPC VCB

Mur d'entrée de PONTIVY Communauté 1 RUE DES MOULINS

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: -2.96800700 / Y: 48.06975000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 255917.39 / Y: 6791164.57**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -2.968007 / Y: 48.06975**Code Hydro**: J5--0210**Rive de référence**: Gauche**8 Février 2014**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **56.16 m**Nature du repère : **Photographie****Commentaires** : Niveau d'eau déduit de la photographie de l'inondation
Fiabilité moyenne.**GÉNÉRAL****Code** : SPC VCB 56178-005b**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC VCB

12/03/2021

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Oui**État du repère** : Moyen**Pérennité** : Aucune**Repère calculé** : Non**PHEC** : Oui**SOURCE DE REPÉRAGE** : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 26/02/2015**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**MESURE EFFECTUÉE À L'EXTÉRIEUR À PARTIR D'UNE PHOTOGRAPHIE DE L'INONDATION - 17/06/2019****Méthode** : Nivellement direct**Organisme** : Syndicat Mixte du SAGE Blavet**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : Sol au droit du mur**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 56.010 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.150 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 56.16 m

Sol au droit du mur