



Commune : **PONTIVY**


Rivière : **Le Blavet**

À proximité du commerce , 27 rue Albert de Mum

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC VCB 56178-029 **Date de mise à jour :** 18/07/2022
Auteur : SPC VCB



Façade du bâtiment en 2015

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.96286630 / Y: 48.05651700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 256188.24 / Y: 6789669.33
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9628663 / Y: 48.056517
Code Hydro: J5--0210 **Rive de référence:** Gauche



8 février 2014

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Limite déduite d'une photographie.
 Fiabilité bonne.

GÉNÉRAL

Code : SPC VCB 56178-029a **Date de mise à jour :** 28/07/2022
Auteur : SPC VCB

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non
Visibilité : Oui **État du repère :** Moyen
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui



SOL (AU PIED DE L'IPN)

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 26/02/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

RELEVÉ RÉALISÉ À L'EXTÉRIEUR À PARTIR D'UNE PHOTOGRAPHIE DE L'INONDATION - 19/06/2019

Organisme : GEOMEXPERT
Commentaires sur le nivellement : Nivellement impossible suite à la réhabilitation du bâtiment supportant la référence
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : SOL (AU PIED DE L'IPN)
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m



Commune : **PONTIVY**


Rivière : **Le Blavet**

À proximité du commerce , 27 rue Albert de Mum

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC VCB 56178-029 **Date de mise à jour :** 18/07/2022
Auteur : SPC VCB



Façade du bâtiment en 2015

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.96286630 / Y: 48.05651700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 256188.24 / Y: 6789669.33
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9628663 / Y: 48.056517
Code Hydro: J5--0210 **Rive de référence:** Gauche



8 février 2014

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Limite déduite d'une photographie (a partir des laisses de crue).
 Fiabilité moyenne (limite peu évidente à déterminer).

GÉNÉRAL

Code : SPC VCB 56178-029b **Date de mise à jour :** 28/07/2022
Auteur : SPC VCB

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Oui **État du repère :** Moyen
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui



Sol à proximité de la gouttière

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 26/02/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

RELEVÉ RÉALISÉ À PARTIR D'UNE PHOTOGRAPHIE DE L'INONDATION - 19/06/2019

Organisme : GEOMEXPERT
Commentaires sur le nivellement : Nivellement impossible suite à la réhabilitation du bâtiment supportant la référence
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol à proximité de la gouttière
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)