



Commune : **MORLAIX**

Bâtiment , 15 rue de Paris

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtière Bretons

Code : SPC VCB 29600-007

Date de mise à jour : 05/09/2019

Auteur : SPC VCB



Façade du bâtiment

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.82376200 / Y: 48.57596600

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 197245.01 / Y: 6852376.02

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.823762 / Y: 48.575966



3 juin 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Non renseigné**

GÉNÉRAL

Code : SPC VCB 29600-007a

Date de mise à jour : 06/02/2021

Auteur : SPC VCB

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Moyen

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN CEREMA - 14/10/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : CEREMA Ouest

MESURE EFFECTUÉE À L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT - 24/06/2019

Commentaires sur le nivellement : En attente de nivellement

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : rebord béton (pas le seuil)

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.215 m



Photographie du repère