

Commune: MORLAIX

# **Bâtiment**, 15 rue de Paris

Repère(s) sur le site

#### **GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

**Code:** SPC VCB 29600-007 **Date de mise à jour:** 05/09/2019

Auteur: SPC VCB





#### **GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84: X: -3.82376200 / Y: 48.57596600 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 197245.01 / Y: 6852376.02 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: -3.823762 / Y: 48.575966



## 3 Juin 2018

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Non renseigné

### **GÉNÉRAL**

**Code:** SPC VCB 29600-007a

Date de mise à jour :

**Auteur :** SPC VCB 06/02/2021



MARQUE

 $\textbf{Maximum de l'inondation:} \ \ \textit{Non renseign\'e}$ 

Visibilité : Non État du repère : Moyen Pérennité : Aucune Repère calculé : Non

PHEC: Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN CEREMA - 14/10/2015** 

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: CEREMA Ouest

### **MESURE EFFECTUÉE À L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT - 24/06/2019**

 $\textbf{Commentaires sur le nivellement:} \ \ \textbf{En attente de nivellement}$ 

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : rebord béton (pas le seuil)
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.215 m