Commune : **MORLAIX** | Rivière : **Le Jarlot**

Bâtiment , 15 rue de Paris

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC VCB 29600-008 **Date de mise à jour :** 13/06/2022
Auteur : SPC VCB

Cour intérieur du bâtiment

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.82382320 / Y: 48.57580900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 197239 / Y: 6852359.02
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.8238232 / Y: 48.575809
Code Hydro: J26-0300 **Rive de référence:** Gauche

3 Juin 2018

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Non renseigné**

GÉNÉRAL

Code : SPC VCB 29600-008b **Date de mise à jour :** 13/06/2022
Auteur : SPC VCB

Photographie du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non
Visibilité : Non **État du repère :** Moyen
Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN CEREMA - 14/10/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Ouest

MESURE EFFECTUÉE À L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT - 24/06/2019

Commentaires sur le nivellement : En attente de nivellement
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : seuil (pas le trottoir) du pas de porte à l'angle coté droit face à l'entrée
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Commune : **MORLAIX** | Rivière : **Le Jarlot**

Bâtiment , 15 rue de Paris

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC VCB 29600-008 **Date de mise à jour :** 13/06/2022
Auteur : SPC VCB

Cour intérieur du bâtiment

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.82382320 / Y: 48.57580900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 197239 / Y: 6852359.02
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.8238232 / Y: 48.575809
Code Hydro: J26-0300 **Rive de référence:** Gauche

3 Juin 2018

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : SPC VCB 29600-008a **Date de mise à jour :** 13/06/2022
Auteur : SPC VCB



Porte du garage du bâtiment

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Moyen
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN CEREMA - 14/10/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Ouest

MESURE EFFECTUÉE À L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT - 24/06/2019

Commentaires sur le nivellement : Mesurer la hauteur de l'inondation grâce au zoom de la photo
En attente de nivellement
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Seuil porte de garage au niveau de la poignée
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)