

Commune : **MORLAIX** | Rivière : **Le Jarlot**

**24 rue de Paris**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Vilaine-Côtière Bretons  
**Code :** MorlaixCo\_01      **Date de mise à jour :** 13/06/2022  
**Auteur :** Morlaix Communauté



Vitrine du bâtiment 24 rue de Paris

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: -3.82329130 / Y: 48.57593900  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 197279.34 / Y: 6852370.03  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -3.8232913 / Y: 48.575939  
**Code Hydro:** J26-0300      **Rive de référence:** Gauche

**3 juin 2018**      Altitude calculée de l'eau : **10.99 m**


Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**GÉNÉRAL**

**Code :** SPC VCB 29600-011a      **Date de mise à jour :** 06/02/2021  
**Auteur :** SPC VCB

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Oui      **État du repère :** Moyen  
**Pérennité :** Aucune      **Repère calculé :** Non  
**PHEC :** Non renseigné



laisse de crue sur la vitrine

**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN MORLAIX COMMUNAUTÉ - 19/09/2018**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**TROTTOIR À L'ANGLE DU MUR COTÉ GAUCHE DU MAGASIN - 24/06/2019**

**Méthode :** Nivellement direct  
**Organisme :** GEOMEXPERT  
**Commentaires sur le nivellement :** Le nivellement du dessus du rebord aluminium de la fenêtre  $10.59m + 0.34m = 10.93m$ , plus faible que le niveau mesuré à partir du trottoir  $10.07m + 0.92m = 10.99m$ .  
**Référence nivelée :** Autre type de référence  
**Description référence du repère :** trottoir à l'angle du mur coté gauche du magasin  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m) :** 10.070 m  
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.920 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 10.99 m