Commune : **MORLAIX** | Rivière : **Le Queffleuth**

Bâtiment d'habitation 59 , rue de Brest

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC VCB 29600-022 **Date de mise à jour :** 05/09/2019
Auteur : SPC VCB





Porte d'entrée de l'habitation

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.83126350 / Y: 48.57474900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 196682.01 / Y: 6852289.02
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.8312635 / Y: 48.574749
Code Hydro: J2614000 **Rive de référence:** Gauche

3 Juin 2018

Altitude calculée de l'eau : **8.78 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : SPC VCB 29600-022b **Date de mise à jour :** 23/09/2019
Auteur : SPC VCB

Trottoir à l'angle droit de la porte d'entrée du bâtiment

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN CEREMA - 14/10/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Ouest

TROTTOIR À L'ANGLE DROIT DE LA PORTE D'ENTRÉE AU N°59 DE LA RUE DE BREST - 25/06/2019

Méthode : Nivellement direct
Organisme : GEOMEXPERT
Commentaires sur le nivellement : La laisse de crue à l'intérieur a été nivelée à 8.61 (marche) + 0.17m = 8.78m. Ce niveau a été reporté à l'extérieur sur le trottoir nivelé à 8.33 + 0.45m
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Trottoir à l'angle droit de la porte d'entrée au n°59 de la rue de Brest
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 8.330 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.450 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 8.78 m