


Commune : **AUXERRE****Barrage de l'île brûlée**Rivière : **L' Yonne****1**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Seine moyenne-Yonne-Loing**Code :** WEB_S_202205292007**Date de mise à jour :** 26/06/2019**Auteur :** F. Pasquet

Vue générale de la maison éclusière rive gauche

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 3.58019269 / Y: 47.81577780**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 743420.55 / Y: 6746313.2**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.5801927 / Y: 47.8157778**Code Hydro:** F3--0200**Rive de référence:** Gauche**21 Janvier 1910**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Marque gravée****Commentaires :** Repère au bas de l'escalier d'accès à la maison éclusière, rive gauche**GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_201906262933**Date de mise à jour :****Auteur :** F. Pasquet

28/01/2020

MARQUE**Texte :** Crue du 21 janvier 1910**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Moyenne**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui

Localisation de l'escalier d'accès

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SMYL - 26/06/2019**Type de repérage :** Autre**Organisme :** SPC Seine moyenne - Yonne - Loing**Méthode :** Autre**Organisme :** SPC Seine moyenne - Yonne - Loing**Commentaires sur le nivelllement :** Estimation**Description référence du repère :** Sol**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.000 m**ESTIMATION DE LA HAUTEUR SUR LE SOL - 26/06/2019**