


Commune : **MORLAIX**Rivière : **Le Dossen****Arret de bus sur le trottoir face au 25 place Cornic****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Vilaine-Côtière Bretons

Code : SPC VCB 29600-032 Date de mise à jour : 05/09/2019

Auteur : SPC VCB



Vue d'ensemble du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.82991470 / Y: 48.58004500

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 196832 / Y: 6852866.97

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.8299147 / Y: 48.580045

Code Hydro: _EDOSSEN Rive de référence: Droite

3 Juin 2018Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **5.97 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****GÉNÉRAL**

Code : SPC VCB 29600-032b

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

23/09/2019



Laisse de crue au niveau de l'arrêt de bus

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Moyen

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN CEREMA - 14/10/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : CEREMA Ouest

NIVEAU DU SOL DANS L'ARRÊT DE BUS AU DROIT DE LA LAISSE - 26/06/2019

Méthode : Nivellement direct

Organisme : GEOMEXPERT

Commentaires sur le nivellement : Nivellement du dessus du pied aluminium des vitres de l'arrêt de bus place Cornic (cf règle sur la photo) à $5.67 + 0.30\text{m} = 5.97\text{m}$ reporté au sol de l'arrêt de bus nivelé à $5.50 + 0.47\text{m}$.

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Niveau du sol dans l'arrêt de bus au droit de la laisse

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 5.500 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.470 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 5.97