



Commune : **MORLAIX**

Rivière : **Le Dossen**

## Arret de bus sur le trottoir face au 25 place Cornic

**1** Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons

**Code :** SPC VCB 29600-032

**Date de mise à jour :** 05/09/2019

**Auteur :** SPC VCB



Vue d'ensemble du site

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -3.82991470 / Y: 48.58004500

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 196832 / Y: 6852866.97

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -3.8299147 / Y: 48.580045

**Code Hydro:** \_EDOSSEN

**Rive de référence:** Droite



**3 Juin 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **5.97 m**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

### GÉNÉRAL

**Code :** SPC VCB 29600-032b

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC VCB

23/09/2019

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Oui

**État du repère :** Moyen

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non

**PHEC :** Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN CEREMA - 14/10/2015

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme :** CEREMA Ouest

### NIVEAU DU SOL DANS L'ARRÊT DE BUS AU DROIT DE LA LAISSE - 26/06/2019

**Méthode :** Nivellement direct

**Organisme :** GEOMEXPERT

**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement du dessus du pied aluminium des vitres de l'arrêt de bus place Cornic (cf règle sur la photo) à  $5.67 + 0.30\text{m} = 5.97\text{m}$  reporté au sol de l'arrêt de bus nivelé à  $5.50 + 0.47\text{m}$ .

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Description référence du repère :** Niveau du sol dans l'arrêt de bus au droit de la laisse

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Altitude de la référence (en m) :** 5.500 m

**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.470 m

**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 5.97 m



Laisse de crue au niveau de l'arrêt de bus