

Commune : **MORLAIX**Rivière : **Le Dossen****Arrêt de bus place Cornic ouest****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtière Bretons**Code :** SPC VCB 29600-033**Date de mise à jour :** 05/09/2019**Auteur :** SPC VCB

Vue d'ensemble du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -3.83028230 / Y: 48.57994300**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 196804 / **Y:** 6852858.02**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -3.8302823 / Y: 48.579943**Code Hydro:** _EDOSSEN**Rive de référence:** Gauche**3 juin 2018**Altitude calculée de l'eau : **5.96 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** L'arrêt de bus se trouve à l'ouest de la place, coté viaduc.**GÉNÉRAL****Code :** SPC VCB 29600-033a**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

23/09/2019

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN CEREMA - 14/10/2015****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** CEREMA Ouest**SOL AU DROIT DU BORD GAUCHE DE L'ENCADREMENT PUBLICITAIRE - 26/06/2019****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** GEOMEXPERT**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** A l'intérieur de l'arrêt de bus, sol au droit du bord gauche de l'encadrement publicitaire**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 5.710 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.250 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 5.96 m

Laisse de crue à l'intérieur de l'arrêt de bus. Le crayon indique le niveau atteint par l'eau.